



SERVICE INFO – LuK 0055



VMD LuK 415 0560 10

Inel de senzor modificat

Producător:	Ford
Modele:	Transit
Model an:	2006 -
Motorizare:	3,2 TDCi
LuK DMF:	415 0560 10



Figura 1: Varianta de până în 03/2012



Figura 2: Varianta începând cu 04/2012

Ca parte a dezvoltării continue a produselor noastre, s-a modificat inelul senzorului și dispunerea rulmenților volantului cu masă dublă (VMD) 415 0560 10.

Figura 1 prezintă configurația VMD utilizată în vehicule până la data de producție 03/2012. Figura 2 prezintă un VMD în varianta instalată în vehicule din 04/2012 și de asemenea livrată ca piesă de schimb de la acea dată.

Inelul de senzor din noua generație diferă față de cel anterior prin faptul că prezintă o grosime redusă a materialului și o formă diferită de dinte. Utilizarea unui rulment cu bile în locul unui rulment de fricțiune prelungește de asemenea durata de viață a VMD.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0055



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET