



SERVICE INFO – LuK 0055



LuK DMF 415 0560 10

Модифициран сензорен пръстен

Производител: Ford

Модел: Transit

Модел, година: 2006 -

Двигатели: 3,2 TDCi

LuK DMF: 415 0560 10



Фигура 1: Вариант до 03/2012



Фигура 2: Вариант от 04/2012

Като част от продължаващото развитие на нашите продукти, сензорният пръстен и използваният лагер на двумасовия маховика (DMF) 415 0560 10 е променен.

Фигура 1 показва конфигурацията на DMF, използвана в превозните средства до датата на производство 03/2012. Фигура 2 изобразява DMF, монтиран в превозни средства от 04/2012 и също доставян като резервна част от тази дата.

Новото поколение сензорен пръстен се различава от предшественика си с това, че то се характеризира с намалена дебелина на материала и различна форма на зъба. Използването на сачмен лагер на мястото на плъзгащ лагер също удължава срока на експлоатация на DMF.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

Факс: +359 2 946 3886

Тел: +359 2 946 3900

LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

www.RepXpert.com

LuK 0055



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET