



SERVICE INFO – LuK 0055



Dvouhmotový setrvačnick LuK 415 0560 10

Změněné kolo snímače

Výrobce:	Ford
Model:	Transit
Rok výroby:	2006 -
Motor:	3,2 TDCi
LuK DMF:	415 0560 10



Obrázek 1: Varianta provedení do 03.2012



Obrázek 2: Varianta provedení od 04.2012

V rámci trvalého dalšího vývoje našich produktů bylo změněno provedení kola snímače a uložení dvouhmotového setrvačnicku 415 0388 10.

Obrázek 1 ukazuje provedení dvouhmotového setrvačnicku použitého u vozidel vyrobených před 03.2012. Obrázek 2 ukazuje provedení dvouhmotového setrvačnicku sériově montovaného od 04.2012 a od té doby také dodávaného jako náhradní díl.

Na rozdíl od dosavadního provedení má prstenec snímače menší tloušťku materiálu a jiný tvar zubů. Kromě toho mohla být dále zvýšena životnost dvouhmotového setrvačnicku použitím kuličkového ložiska místo kluzného ložiska.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Hotline +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.cz

LuK 0055



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET