



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Volante bimasa 415 0560 10 de LuK

Anillo de transmisión modificada

Fabricante:	Ford
Modelo:	Transit
Año de fabricación:	2006 -
Motor:	3,2 TDCi
Referencia de LuK:	415 0560 10



Fig. 1: Versión hasta 03/2012



Fig. 2: Versión a partir de 04/2012

Como parte de nuestro programa de mejora continua de nuestros productos, se ha modificado de transmisión y el cojinete del volante motor bimasa 415 0560 10.

Al contrario que el modelo anterior, el anillo de transmisión tiene un espesor más reducido y un perfil de diente distinto. Además, al sustituir el cojinete de fricción por un rodamiento de bolas, se ha prolongado la vida útil del volante bimasa.

La figura 1 muestra la instalación del modelo de volante bimasa en vehículos hasta la fecha de producción 03/2012.

La figura 2 muestra el montaje en serie y la pieza de repuesto suministrada de un modelo de volante bimasa a partir de 04/2012.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86
 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es