



SERVICE INFO – LuK 0055

גלגל תנופה כפול מסה של Luk 415 0560 10

שינוי טבעת החיישן



איור 2: הגרסא המיוצרת החל מ- 04/2012



איור 1: הגרסא שיוצרה עד 03/2012

יצרן הרכב:	פורד
דגם:	טרנזיט
שנת ייצור:	2006 -
מנוע:	3,2 TDCi
LuK (DMF)	415 0560 10
גלגל תנופה כפול מסה:	

הדור החדש של טבעת החיישן שונה מקודמו בכך שהוא עשוי מכמות ברזל מופחתת ושינוי החיישן שלו שונות בצורתן. המעבר לשימוש במיסב כדורי אשר מחליף את מיסב ההחלקה גורם להגדלת אורך חייו של גלגל התנופה כפול המסה (DMF).

כחלק מתהליך שיפור מתמיד של פיתוח המוצרים שלנו, ביצענו עדכון ושיפור עבור טבעת החיישן וסידור מחדש של המיסבים בגלגל התנופה כפול המסה (DMF) מספר קטלוגי - 415 0560 10.

באיור 1 רואים את גלגל התנופה כפול המסה אשר יוצר לרכבים שתאריך הייצור שלהם הוא עד 03/2012. איור 2 מציגה גלגל תנופה כפול מסה אשר מותקן ברכבים אשר יוצרו אחרי 04/2012 וגם סופק כחלק חילוף לשוק אפטרמרקט מתאריך זה.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0055