



SERVICE INFO – LuK 0055



LuK DMF 415 0560 10

Izmijenjeni prsten senzora

Proizvođač: Ford
Model: Transit
Model godine: 2006 -
Motor: 3,2 TDCi
LuK DMF: 415 0560 10



Slika 1: Varijanta do ožujka 2012.



Slika 2: Varijanta počevši od travnja 2012.

U sklopu stalnog razvoja naših proizvoda, izmijenili smo prsten senzora i uređenje ležaja u zamašnjaku podijeljene mase (DMF) 415 0560 10.

Slika 1 prikazuje konfiguraciju DMF-a koja se upotrebljava u vozilima proizvedenima do ožujka 2012. Slika 2 prikazuje DMF koji je postavljan u vozila od travnja 2012. i koji se otada isporučivao kao rezervni dio.

Nova generacija prstena senzora razlikuje se od prethodne u pogledu smanjene debljine materijala i drukčijeg oblika zubaca. Uporaba kugličnog ležaja umjesto kliznog ležaja također produžuje vijek trajanja DMF-a.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite li više? Mi Vam možemo pomoći!

Phone: +44 (0) 1432 264 264*
Fax: +44 (0) 1432 375 760
hfd-info@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

* Pozivi iz u Velikoj Britaniji 08457 001100



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0055