



SERVICE INFO – LuK 0060



Nealinierea brațelor elastice ale arcului tip diafragmă

Producător: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Fig. 1: Nealinierea brațelor elastice ale arcului tip diafragmă la un ambreiaj demontat

Brațele elastice ale arcului tip diafragmă a plăcii de presiune din LuK RepSet sunt nealiniat în stare demontată (Fig. 1). Această caracteristică de design este sigură și nu reprezintă un defect al componentei.

În timpul montajului ambreiajului, arcul tip diafragmă se aliniază în poziția sa de funcționare. În acest sens, brațele elastice ale arcului tip diafragmă se alinieze în mod corespunzător pentru a asigura funcționarea pe deplin fiabilă a ambreiajului.

Notă:

Toate componentele fiecărui LuK RepSet sunt supuse unei inspecții 100% pe linia de asamblare. Acestea îndeplinesc specificațiile tehnice și sunt potrivite pentru a fi utilizate fără restricții pe vehiculele enumerate în catalog.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE: +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0060



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET