



SERVICE INFO – LuK 0060



Отклонение на палците на диафрагмената пружина

Производител: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Снимка 1: Отклонение на палците на диафрагмената пружина на демонтиран съединител

Палците на диафрагмената пружина на притискателния диск в LuK RepSet не са в една равнина в демонтирано състояние (фиг. 1). Тази характеристика на дизайна не представлява производствен дефект на частта.

По време на монтирането на съединителя, диафрагмените палци се подравняват самостоятелно до работната си позиция. По този начин палците на диафрагмената пружина самостоятелно се подравняват правилно и осигуряват напълно надеждна работа на съединителя.

Забележка:

Всички компоненти на всеки LuK RepSet преминават 100% проверка на производствената линия. Те отговарят на техническите спецификации и са подходящи за употреба без ограничения за превозните средства описани в каталога.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0060