



## SERVICE INFO



# Versatz der Tellerfederzungen

Hersteller: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00  
623 3325 09  
623 3325 33  
601 0021 00



Bild 1: Versatz der Tellerfederzungen bei demontierter Kupplung

Druckplatten der oben genannten LuK RepSets weisen in unmontiertem Zustand versetzte Tellerfederzungen (Bild 1) auf. Dieses Konstruktionsmerkmal ist unbedenklich und stellt keinen Mangel am Bauteil dar.

Bei der Montage der Kupplung verlagert sich die Tellerfeder in ihren Arbeitsbereich. Dabei richten sich die Tellerfederzungen versatzfrei aus und stellen die volle Betriebssicherheit der Kupplung her.

### Hinweis:

Alle Teile eines LuK RepSet unterliegen einer 100% Prüfung an der Montagelinie. Sie erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt für die im Katalog angegebenen Fahrzeuge verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

### Mehr Werkstattwissen unter:

[www.rexpert.de](http://www.rexpert.de)

Service-Center: 00800 1753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET