



SERVICE INFO – LuK 0060

חוסר התאמה בגובה אצבעות קפיץ הדיאפרגמה



איור 1: חוסר התאמה בגובה אצבעות קפיץ הדיאפרגמה במצמד אשר פורק

יצרן הרכב: פיג'ו וסטרואן (PSA)

623 3325 00 LuK RepSet

623 3325 09 : מק"ט ט -

623 3325 33

601 0021 00

הערה:

כל הרכיבים של כל LuK RepSet עוברים בדיקה דקדקנית ב- 100 אחוז במהלך ההרכבה בקו הייצור. הרכיבים הללו מותאמים לדרישות הטכניות המלאות ומותאמים לשימוש ללא כל הגבלה שהיא לרכיבים המתאימים בהתאם לקטלוג.

אצבעות קפיץ הדיאפרגמה של פלטת הלחץ בסט ה-LuK RepSet אינן מתאימות בגובהן במצב שבו הפלטה אינה מותקנת ברכב (איור 1). העיוות הזה הינו חלק מתכנון המוצר ואל מעיד על כשל כלשהו בחלק.

במהלך התקנתו של המצמד, אצבעות קפיץ הדיאפרגמה יתיישרו מעצמן ויתמקמו בהתאם לצורך הפעולה התקינה שלהן. בהתאם לכך, אצבעות קפיץ הדיאפרגמה מיישרות את עצמן בדיוק בהתאם לצורך ומספקות פעולה מלאה תקינה ואמינה של המצמד ולאורך זמן.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0060