



SERVICE INFO – LuK 0060



Förskjutning hos solfjäders tungor

Tillverkare: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Bild 1: Förskjutning hos solfjäders tungor vid demonterad koppling

Solfjäders tungor hos tryckplattan i ovan angivna LuK RepSet uppvisar förskjutning i omonterat skick (bild 1). Denna konstruktionsegenskap utgör inget fel hos denna detalj.

Då kopplingen monteras förflyttas solfjädern till sitt driftsläge. Därvid jämnas solfjäders tungor ut så att de inte har någon förskjutning och säkerställer full tillförlitlighet vid drift av kopplingen.

Anvisningar:

Samtliga delar i LuK RepSet kontrolleras till 100% vid tillverkningen. De uppfyller de tekniska specifikationerna och kan användas utan begränsningar i de fordon som anges i katalogen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o
Schaeffler Sverige AB
Tel. +46 (0)8 595 109 00
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0060



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET