



SERVİS BÜLTENİ



Diyafram Yay Parmaklarının Eşit Yükseklikte Olmaması

Araç Üreticisi: PSA/Peugeot, Citroën
PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00

LuK RepSet'te bulunan basınç plakasının diyafram yay parmakları, monte edilmemiş durumdayken eğiktir. (Şekil 1) Bu tasarım özelliği güvenlidir ve bir bileşen hatası olduğu anlamına gelmemektedir.

Debriyajın montajı sırasında diyafram yay kendini çalışma pozisyonuna ayarlamaktadır. Bunu yaparken diyafram yay parmakları, kendilerini doğru bir şekilde ayarlayıp debriyajın doğru çalışmasını sağlamaktadır.



Şekil 1: Demonte edilmiş bir debriyaj üzerinde diyafram yay parmaklarının eşit yükseklikte olmaması

Not:

LuK RepSet'in tüm bileşenleri, montaj hattında %100 denetimden geçmektedir. Bunlar, tüm teknik özellikleri karşılamaktadır ve katalogta listelenen araçlarda kısıtlama olmaksızın kullanıma uygundur.

 Araç üreticisinin talimatlarına uyunuz!

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

