



SERVICE INFO – LuK 0064



Гидравлические выжимные подшипники 510 0088 10 и 510 0164 10

Различные размеры соединителей

Производители: Dacia
Nissan
Renault

Артикульный
номер LuK: 510 0088 10
510 0164 10

В перечисленных автомобилях гидравлические выжимные подшипники могут применяться с различными соединителями

Для замены Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендует два ремонтных решения:

- Гидравлический выжимной подшипник с компактными соединителями (Рис. 1) применялись как оригинальное оборудование. В зависимости от конкретного транспортного средства, LuK имеет следующие применения: 510 0088 10 или 510 0164 10.
- Гидравлический выжимной подшипник с большим соединителем (Рис. 2) может встретиться как уже замененный узел при предыдущем ремонте. При установке деталей LuK № 510 0088 10 или 510 0164 10 необходимо вернуться к меньшему соединителю, что означает замены гидромагистралей.



Рис. 1: Гидравлический выжимной подшипник с компактным соединителем



Рис. 2: Гидравлический выжимной подшипник с большим соединителем

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0064