



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Indicação para a montagem

Disco de embraiagem com amortecedor de 6 molas e prato de pressão de Ø 430 mm

LuK Discos

de embraiagem: 343 0150 10, 343 0182 10,
343 0192 10, 343 0194 10,
343 0197 10, 343 0202 10,
343 0203 10, 343 0204 10,
343 0205 10, 343 0206 10,
343 0207 10, 343 0208 10,
343 0209 10, 343 0210 10,
343 0211 10, 343 0212 10,
343 0213 10, 343 0215 10,
343 0217 10, 343 0220 10,
343 0221 10, 343 0222 10,
343 0227 10, 343 0228 10,
343 0229 10, 343 0238 10



Fig. 1: Fixação de montagem do arame

Os discos de embraiagem supramencionados apenas podem ser combinados com os pratos de pressão já utilizados se forem assegurados com 4 fixações de montagem (fig. 1) antes da desmontagem. Isto afeta todas as embraiagens, independentemente do fabricante, que tenham pratos de pressão com um diâmetro de 430 mm e linguetas retas do diafragma.



Fig. 2: A fixação de montagem é colocada entre o perno escalonado e a carcaça da embraiagem

A fixação de montagem é colocada entre o perno escalonado e a carcaça da embraiagem (fig. 2). Podem ser utilizadas fixações que se tenham guardado após a montagem de um novo prato de pressão ou que se tenham fabricado especialmente para este fim, com um arame de entre 2 e 3 mm de espessura. Após a montagem da embraiagem, deve voltar a retirar as fixações.

Nota: Os novos pratos de pressão já são fornecidos com 4 fixações de montagem.

Se a embraiagem for desmontada sem as fixações, os pratos de pressão serão deslocados em todo o seu percurso de funcionamento no sentido do motor. Portanto, as linguetas do diafragma ficarão numa posição demasiado baixa na carcaça da embraiagem e, durante a montagem, irão entrar em contacto com o amortecedor de torção ou com o disco de embraiagem. Como consequência, serão produzidos danos que provocarão problemas de acionamento da embraiagem durante a condução.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET