



SERVICE INFO – LuK 0070



510 0177 10 cikkszámú központi kinyomó

Útmutatások a légtelenítéshez

Gyártók:
AUDI
Ford
Seat
Škoda
VW

Cikksz.: 510 0177 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészatalógusban.

Az 510 0177 10 cikkszámú központi kinyomó cseréje után a hidraulikus rendszert légteleníteni kell. Ennél egy különleges sorrendet kell betartani, mert ellenkező esetben károsodhat a kinyomórendszer.

A központi kinyomó légtelenítésekor a következő lépéseket ajánljuk:

1. Tölts fel a fékfolyadéktartályt a „max” jelölésig fékfolyadékkal
2. Állítsa a kuplungpedált a felső ütközési állásba
3. Csatlakoztassa a féktöltő és légtelenítő készüléket
4. Vegye le a központi kinyomó csatlakozásánál a légtelenítő csavar védőkupakját és dugja rá a légtelenítő palack tömlőjét
5. Kapcsolja be a légtelenítő készüléket és állítson be 2,0 bar munkanyomást
6. Lazítsa meg 1/4 fordulattal a légtelenítő csavart és engedjen ki 100 cm³ fékfolyadékot



Az 510 0177 10 cikkszámú központi kinyomónak a meghatározott folyamat után légtelenítettnek kell lennie

7. Nyitott légtelenítő csavar mellett kézzel nyomja le 15-20-szor nagyon gyorsan a kuplungpedált (kb. 2 lenyomás másodpercenként). Eközben a kuplungpedálnak mindig el kell érnie az alsó és a felső ütközőjét. Ha ezt nem veszik figyelembe, akkor szétrepedhet a központi kinyomó.
8. Zárja le a légtelenítő csavart
9. Kapcsolja ki a légtelenítő készüléket és engedje el a munkanyomást a készüléken
10. Működtesse 10-szer lassan a kuplungpedált és közben ellenőrizze a kinyomórendszer működését

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0070