



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Nota de reparação da caixa de velocidades 02T

Enchimento profissional de óleo da caixa de velocidades

Fabricantes: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelos:

Audi: A1, A2, A3

Seat: Cordoba, Ibiza

Skoda: Fabia, Rapid, Roomster

Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Tipo de caixa

de velocidades: 02T

N.º de artigo: 462 0055 10

Consulte a aplicação atual no catálogo de peças.




Bild 1: Ausführung der Öleinfüllschraube mit Innensechskant

Assim que a montagem se encontrar concluída, deve-se encher a caixa de velocidades com a quantidade correspondente de óleo especificado pelo fabricante.

Para isso, deve-se proceder da seguinte forma:

- Remover o parafuso de enchimento de óleo (fig. 1) da caixa de velocidades
- Encher com óleo para caixas de velocidades até ao bordo inferior do orifício de enchimento
- Colocar o parafuso de enchimento de óleo
- Arrancar o motor e aplicar uma velocidade (certificar-se de que as rodas do eixo de tração não estão em contacto com o solo).
- Motor ca. 2 Minuten mit eingelegtem Gang laufen lassen

- Deixar o motor a funcionar com a velocidade aplicada durante aproximadamente 2 minutos
- Apagar o motor e remover o parafuso de enchimento de óleo
- Voltar a encher com óleo para caixas de velocidades até ao bordo inferior do orifício de enchimento
- Colocar o parafuso de enchimento de óleo e apertar de acordo com o binário de aperto indicado*

- * Parafuso com entalhes interiores 25 Nm
Parafuso com hexágono interior 30 Nm

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt

