



SERVICE INFO – LuK 0076



Útmutatás a 02T sebességváltó javításához

A sebességváltó szakszerű feltöltése olajjal

Gyártók: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modellek:

Audi: A1, A2, A3
 Seat: Cordoba, Ibiza
 Skoda: Fabia, Rapid, Roomster
 Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Sebességváltó

típusa: 02T

Cikksz.: 462 0055 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészkatalógusban.



1. ábra: Az olajbetöltő csavar kivitele belső hatszöggel

A beszerelés után a sebességváltót a megfelelő mennyiségű hajtóműolajjal kell feltölteni.

Ennél a következőképpen járjanak el:

- Csavarják ki az olajleeresztő csavart (1. ábra) a sebességváltóból
- Töltsék fel a hajtóműolajat a betöltő furat alsó éléig
- Csavarozzák be az olajbetöltő csavart
- Indítsák be a motort és kapcsoljanak egy sebességi fokozatot (ügyeljenek arra, hogy a meghajtott tengely kerekei ne érjenek le a talajra!)
- Bekapcsolt sebességi fokozattal járassák a motort kb. 2 percig
- Állítsák le a motort és csavarozzák ki az olajbetöltő csavart
- Újra töltsék fel a hajtóműolajat a betöltő furat alsó éléig
- Csavarják be az olajbetöltő csavart és húzzák meg az előírt meghúzási nyomatékkal*

* Csavarok belső sokszöggel 25 Nm
 Csavarok belső hatszöggel 30 Nm

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0076



SCHAEFFLER

REP>XPERT