



SERVICE INFO – LuK 0079



LuK GearBOX 02J

Optimalizált tartalom

Gyártó: Volkswagen

Sebességváltó
típusa: 02J

Cikksz.: 462 0056 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az
alkatrész-katalógusban.



Vezetőhüvely előszerelt O-gyűrűvel és tömítőgyűrűvel

A megnevezett LuK GearBOX tartalmát optimalizálták. Egy már O-gyűrűvel és tömítőgyűrűvel előszerelt vezetőhüvely váltja fel az egyedi alkatrészeket. Az átállítási fázisban mindkét tömítést és az előszerelt vezetőhüvelyt is tartalmazza az LuK GearBOX.

A javításhoz két lehetőség közül lehet választani:

1. Kiszerezik a tömítőgyűrűt és O-gyűrűt a régi vezetőhüvelyből és mindkettőt az újakra cserélik.
2. Beszerelik a vezetőhüvelyt az előszerelt tömítésekkel.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0079

