



SERVICE INFO – LuK 0082



Set scule speciale 400 0537 10

Pentru montarea corectă a ambreiajului și a modulelor de amortizor

Producător: Audi

Modele: A4, A5, A6, Q5

Transmisia
(cutia de
viteze):
cu 6 viteze
Cutie de viteze manuală
cu 7 viteze
Cutie de viteze cu schimbare
directă/S-tronic
Cutie de viteze cu variație continuă/
Multritrionic




Fig. 1: Arborele cu flanșă de la axa față trece printre placa de antrenare și volantul cu masă dublă.

Modelele de autovehicule enumerate mai sus folosesc cutii de viteze la care diferențialul este montat în fața ambreiajului, lângă carcasa-clopot. În această configurație, arborele cardanic cu flanșă de la axa față trece chiar prin zona volantului cu masă dublă (DMF) și a respectivului ambreiaj (Fig. 1). Pentru a crea spațiul necesar pentru pachet, se folosesc ansambluri ambreiaj/volant cu masă dublă sau module de amortizor cu plăci de transmisie montate cu flanșă (cunoscute și sub denumirea de plăci de antrenare)

Pentru înlocuirea corectă a acestor module, sunt necesare următoarele trei scule:

1. Sculă pentru susținerea axială a modulului de amortizor
2. Levier de montaj
3. Sculă pentru susținerea radială a modulului de amortizor




Fig. 2: Setul de scule speciale cu numărul de reper 400 0537 10

Seturile de scule (Fig. 2) sunt disponibile sub formă de kit cu numărul de reper 400 0537 10.

Instrucțiunile de manipulare sunt furnizate împreună cu modulele de amortizor. Broșura și filmul „Soluția de reparație pentru modulele de ambreiaj” la www.repxpert.com arată de asemenea cum se folosesc sculele de montaj la efectuarea reparațiilor.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler.ro/aftermarket



LuK 0082