



SERVICE INFO – LuK 0083



LuK RepSet 601 0053 00

pro bezpečný přenos točivého momentu při vysokém zatížení

Výrobce: Land Rover

Model: Defender

Motory: 2,2 TD4
2,4 TD4

Převodovka: MT82

Aktuální přiřazení viz katalog dílů



Obrázek 1: LuK RepSet 601 0053 00 se setrvačníkem

U výše uvedeného vozidla může spojka prokluzovat při extrémním použití v terénu nebo při jízdě s přívěsem. Časté jízdy v těchto provozních podmínkách vedou k většímu opotřebení, což má za následek předčasné selhání hnacího ústrojí.

Při výměně spojky nebylo doposud možné těmto reklamám trvale a spolehlivě zamezit, protože nebyly k dispozici náhradní díly s vyšším výkonem. Společností Schaeffler Automotive Aftermarket byl speciálně pro tato vozidla vyvinut nový LuK RepSet, aby bylo možné zajistit dlouhodobý a komfortní přenos točivého momentu za všech provozních podmínek.

Zde se na rozdíl od standardního provedení používá více dimenzovaná samonastavovací spojka.

Toto řešení přináší hned několik výhod:

- Vyšší přenositelný točivý moment (díky tomu nedochází k prokluzování spojky při vysokém zatížení)
- Výrazně nižší síly na pedálu po celou dobu životnosti
- Znatelné výhody z hlediska odolnosti a komfortu

LuK RepSet 601 0053 00 nelze kombinovat se sériově dodávaným setrvačníkem. Na rozdíl od obvyklého obsahu tato sada obsahuje také speciálně pro tuto spojku koncipovaný setrvačnick.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Poradenství +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler.cz/aftermarket

LuK 0083



SCHAEFFLER
REP>XPERT