



## SERVICE INFO – LuK 0083



# LuK RepSet 601 0053 00

## Pouzdan prijenos snage u uvjetima velikih opterećenja

Proizvođač: Land Rover

Model: Defender

Motori: 2,2 TD4  
2,4 TD4

Mjenjač: MT82

Aktualni pregled primjene dijela potražite u katalogu.



Slika 1: LuK RepSet 601 0053 00 sa zamašnjakom

U slučaju korištenja gore navedenog modela vozila u ekstremnim off-road uvjetima ili za prijevoz i vuču teških tereta, postoji mogućnost pojave proklizavanja spojke. Učestala upotreba vozila u teškim radnim uvjetima neizbjegno dovodi do preuranjenog ispada uređaja za prijenos snage.

Dosad se samom ugradnjom nove spojke problem nije mogao riješiti pouzданo i trajno, a adekvatna spojka koja bi mogla podnijeti velika opterećenja nije postojala.

S ciljem povećanja pouzdanosti i razine komfora, Schaeffler Automotive Aftermarket konstruirao je poseban tip LuK spojke za ova vozila.

Za razliku od originale izvedbe, novi tip spojke koristi snažniju izvedbu samopodešavajuće potisne ploče.

### Pregled prednosti:

- Povećanje kapaciteta prenosivog okretnog momenta (sprječavanje pojave proklizavanja spojke u uvjetima velikih opterećenja)
- Manje sile isključivanja/uključivanja tijekom cijelog životnog vijeka spojke (manji otpor pedale)
- Osjetno povećanje trajnosti i komfora

LuK RepSet 601 0053 00 ne može se kombinirati sa serijskom (tvorničkom) izvedbom zamašnjaka. Zbog toga se razloga unutar seta isporučuje i novi zamašnjak, koji je konstruiran specijalno za upotrebu s novom, pojačanom izvedbom spojke.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

### Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Tel.: +385 1 3701 944

Fax: +385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler.hr/aftermarket

LuK 0083