



SERVICE INFO – LuK 0083



LuK RepSet 601 0053 00

Pentru o transmitere fiabilă a forței în condiții de solicitare mare

Producător: Land Rover

Model: Defender

Motorizare: 2,2 TD4
2,4 TD4

Transmisia
(cutia de
viteze): MT82

Pentru listele actuale consultați cataloagele în
diferitele forme de prezentare

La autovehiculele enumerate mai sus, în timpul
utilizării în condiții off-road extreme sau al folosirii
remorcii, ambreiajul poate începe să patineze.
Utilizarea frecventă în aceste condiții poate duce la
o uzură sporită, care, la rândul său, poate determina
probleme premature în transmiterea puterii.

În trecut, înlocuirea ambreiajului nu elimina
problema definitiv și sigur, deoarece nu existau
piese de schimb performante.



Fig. 1: Setul de reparații LuK RepSet 601 0053 00 cu volant

Pentru a asigura o transmitere durabilă și confortabilă a puterii,
Schaeffler Automotive Aftermarket a dezvoltat un nou set de reparații
(LuK RepSet) special pentru aceste autovehicule.
Spre deosebire de kit-ul produs în serie, acest RepSet folosește un
ambreiaj cu autoreglare, mai mare.

Acesta oferă mai multe avantaje deodată:

- O capacitate mai mare de transmitere a cuplului
(astfel încât ambreiajul nu patinează la sarcină mare)
- Forțe semnificativ mai mici de acționare a pedalei pe parcursul
duratei de viață
- Beneficii clare în ceea ce privește durabilitatea și confortul

LuK RepSet 601 0053 00 nu poate fi combinat cu volantul de serie.
Din acest motiv, pe lângă componentele obișnuite, el conține și un
volant special proiectat pentru acest ambreiaj.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler.ro/aftermarket

LuK 0083



SCHAEFFLER
REP>XPERT