

LuK GearBOX, Peça número: 462 0055 10

Dados da transmissão



- ▶ **Fabricante:** Grupo Volkswagen
- ▶ **Tipo:** 02T / 0AF / 0AP
- ▶ **Design:** Transmissão manual de 5 velocidades

Dados da Frota



- ▶ **Veículos:** Audi: A1, A2, A3
SEAT: Altea, Arona, Córdoba, Ibiza, Inca, ...
Skoda: Fabia I+II, Octavia II+III, Rapid
VW: Bora, Golf IV+V+VII, Lupo, New Beetle, Polo
- ▶ **Frota (VIO):** aprox. 10 milhões de veículos ligados via K-Type-#

Conteúdo da caixa



Informação



- ▶ Uma falha típica é o desgaste do assentamento do veio com rolamento de esferas duplo que será indicado por um ruído de vibração. Isto pode resultar na falha do rolamento de agulhas da engrenagem da quinta velocidade (ver n.º 4).
- ▶ O conjunto não inclui rolamentos diferenciais. Estes estão disponíveis separadamente da Schaeffler (712 1304 10 e/ou 712 1308 10).
- ▶ Está disponível um manual de reparação especial no REPERT.
- ▶ Ferramenta especial (400 0521 10) para desmontagem e montagem disponível.

No.	Descrição do produto	Posição de montagem	Peça	Dimensões (mm)
1	Rolamento principal do veio primário	Lado do motor	Rolamento de rolos	24.10 x 47.00 x 17.70
2	Rolamentos do veio primário e veio de saída	Lado da caixa de velocidades	Rolamento de esferas duplo	172,00 x 108,00 x 38,00
3	Rolamento principal do veio de saída	Lado do motor	Rolamento de rolos	26,00 x 55,00 x 18,00
4	Rolamento da 5ª engrenagem	Lado da caixa de velocidades	Rolamento de agulhas	27,00 x 32,00 x 24,80
5	Anel interno da 5ª engrenagem	Lado da caixa de velocidades	Anel interno	21,80 x 27,00 x 25,80
6	Vedante do veio primário	Lado do motor	Anel de vedação do veio	
7	Vedante do diferencial	Lado do motor	Anel de vedação do veio	
8	Vedante do diferencial	Lado da caixa de velocidades	Anel de vedação do veio	
9	Tampa de vedação 5ª engrenagem		Juntas planas	
10	Vedantes dos rolamentos		O-ring	
11	Freio 5ª engrenagem		Anel de ajuste	17.70 x 2.00
12	Freio 5ª engrenagem		Anel de ajuste	17.70 x 2.10
13	Freio 5ª engrenagem		Anel de ajuste	17.70 x 2.20