




FIAT	500L
Nr artykułu	89-425-0 / 89-426-0 / ...



Rys. 1: Montaż zestawu serwisowego (przykład)

1 Ogranicznik nacisku
3 Wycięcie

2 Pierścień wzmacniający
4 Rura ochronna



Przed montażem na zderzaku:

Zablokować pierścień wzmacniający (2) ogranicznika docisku (1) w wycięciu (3) rury ochronnej (4).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation