



INFO TECHNIQUE



Bras de suspension arrière pour Opel Vectra

Constructeurs: Opel
Vauxhall

Modèles : Vectra B
Vectra MKI

Références : 935319 (bras de suspension)
Ruville 915300 (rotule de suspension)

Références OE: 464023 (bras de suspension)
423121 (rotule de suspension)




Figure 1: Bielle de train arrière pour Opel Vectra

REMARQUE IMPORTANTE !

Il est impératif, lors du remplacement du bras de suspension, de remplacer la rotule de suspension simultanément.
Veuillez respecter les préconisations du constructeur !

Les fissures et ruptures sont les défaillances les plus souvent constatées sur le bras de suspension arrière de l'Opel Vectra B. Elles sont essentiellement dues à la corrosion au niveau des bras de suspension et à des rotules de suspension (côté roue) grippées ou bloquées.

Si les rotules de suspension ne sont pas remplacées simultanément avec les bras de suspension, l'origine de la défaillance perdure.

Il se pourrait même que les nouveaux bras de suspension soient endommagés prématurément en présentant les mêmes défauts.

C'est pourquoi il est impératif de remplacer les rotules de suspension (Réf. 915300) en même temps que le bras de suspension (Réf. 935319). Vérifier le bon état des rotules de suspension montées de l'autre côté et les remplacer au besoin.

Contrairement à ce qui se fait sur le marché, RUVILLE propose le bras de suspension avec une galvanisation de première qualité en vue de parer aux problèmes dus à la corrosion.

Respectez les préconisations du constructeur du véhicule !

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr / www.repxpert.fr

