

# PUNTONE ASSALE OPEL ASSALE POSTERIORE VECTRA

INFORMAZIONE TECNICA N. 1057

## PRODUTTORE DEL VEICOLO/MODELLO:

Opel	Vectra B
Vauxhall	Vectra MKI

## ARTICOLI INTERESSATI:

Cod. RUVILLE	Cod. OE
935319	464023
915300	423121

### AVVERTENZA IMPORTANTE!

Quando si sostituisce il braccio trasversale sostituire sempre anche il giunto sferico. Si raccomanda di osservare le indicazioni del produttore del veicolo!




Figura 1: puntone assale posteriore Opel Vectra

Le cricche e le rotture sono spesso causa di guasto dei puntoni inferiori dell'assale posteriore nella Opel Vectra B. La causa di ciò è per lo più la corrosione dei puntoni in combinazione con giunti sferici poco scorrevoli o bloccati disposti dal lato ruote.

Se nella riparazione si sostituiscono solo i puntoni senza i giunti sferici, la causa rimane e i nuovi puntoni possono usurarsi presto con lo stesso problema.

Per questo motivo, quando si cambiano i puntoni, si dovrebbe cambiare anche il giunto sferico del puntone da sostituire (articolo RUVILLE 915300). L'altro giunto sferico montato dal lato ruote si dovrebbe controllare per accertarne la scorrevolezza ed eventualmente sostituire.

Per ovviare ancora al problema della corrosione, RUVILLE offre, a differenza dello standard generale del mercato, il puntone con zincatura pregiata.



### INFORMAZIONI

Per i relativi ricambi si rimanda al nostro Catalogo online del sito [www.ruville.de](http://www.ruville.de)

Ove si fa riferimento ai codici dei ricambi dei produttori dei veicoli, serve solo ai fini del confronto.

EGON VON RUVILLE GmbH

Billbrookdeich 112 • 22113 Amburgo • Germania  
Tel.: +49 (0)40 73344-0 • Fax: +49 (0)40 73344-199  
info@ruville.de • www.ruville.de

 **RUVILLE**  
YOUR PARTNER