

REPUESTO DEL SOPORTE DE AMORTIGUADOR 825100S

INFORMACIÓN TÉCNICA N° 1066

FABRICANTE DE VEHÍCULO/MODELO:

Mercedes | Clase A

MOTORES AFECTADOS:

W 168

ARTÍCULOS AFECTADOS:

N° RUVILLE	N° OE
825100S	1683200373

JUEGO DE MONTAJE NECESARIO:

N° RUVILLE	N° OE
855102	1683230271

¡NOTA IMPORTANTE!

Para simplificar el proceso de montaje, se deben dotar de una rosca los agujeros de fijación, en contraposición a la pieza original. Por favor, solicite también el juego de montaje 855102, dado que éste incluye los tornillos sin propiedades aterrajantes.

¡Respete las indicaciones del fabricante del vehículo!

Después de sustituir el soporte de amortiguador del Mercedes Clase A, se producen frecuentemente ruidos en el área del amortiguador, botes del amortiguador al bloquear la dirección, movimientos pesados en la dirección e incluso el deterioro de la nueva pieza. Las causas de esto residen en no observar el correcto sentido del montaje, lo que produce torsiones.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Para alinear correctamente el soporte de amortiguador, tenga en cuenta:

- La pasarela más larga A (Fig. 1) debe estar orientada en el sentido de la entalladura 2 (Fig. 2).
- El agujero roscado 1 debe estar alineado con la entalladura 2 (Fig. 3).
- Si se coloca 180° desviada, la pieza pasa a estar mal posicionada (Fig. 4) y, con ello, se producen las consecuencias antes mencionadas.

Propiedades:

- Juego completo de reparación
- Agujeros de fijación que ya vienen con rosca
- Pieza en calidad OE



INFORMACIÓN

Puede encontrar las piezas de repuesto correspondientes en nuestro catálogo online, en www.ruville.de

Cuando se haga referencia a los números de las piezas de repuesto de los fabricantes de vehículos, será sólo con fines comparativos.