

# KIT SENSORI BRACCIO OSCILLANTE

INFORMAZIONI TECNICHE N. 1085

## FABBRICANTE/MODELLO:

Fiat | Marea (185), Marea Weekend (185)

## ARTICOLI INTERESSATI DALLA MODIFICA:

N.	N. RUVILLE kit	N. RUVILLE braccio oscillante	N. OE braccio oscillante	N. OE sensore
1	935850E1	030 121 005N	46519893 46519894	46539832
2	935851E1	030 121 008D	46519897 46519898	46539833

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Nell'ambito della sostituzione del braccio oscillante, si dovrebbero controllare gli snodi/bussole delle sospensioni e del braccio oscillante.

## AVVERTENZA IMPORTANTE!

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

In diversi veicoli, per la sostituzione del braccio oscillante si devono smontare i sensori dell'ABS. Gli influssi ambientali e la corrosione da contatto sollecitano fortemente i sensori, cosa che spesso rende impossibile uno smontaggio senza danneggiarli.

Per evitare lunghi tempi di fermo in officina e assicurare un'alta soddisfazione del cliente, come specialista di sistemi la Ruville offre un kit composto da braccio oscillante e sensore.



## INFORMAZIONI

Per i relativi ricambi si rimanda al nostro Catalogo online del sito [www.ruville.de](http://www.ruville.de). Ove si fa riferimento ai codici dei ricambi dei produttori dei veicoli, serve solo ai fini del confronto.

