

ANILLOS DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA EN ARTICULACIONES AXIALES

INFORMACIÓN TÉCNICA N°: 1095

VEHÍCULOS AFECTADOS:

Renault	Clio II+III, Kangoo
Nissan	Kubistar, Mikra (...K12)

ARTÍCULOS AFECTADOS:

N° Ruville	N° OE
915597	7701472120 4852100QAG
915582	7701475841

INDICACIÓN DE MONTAJE:

- Sustituir el anillo de seguridad después de cada desmontaje
- Asignación por el color de los anillos

NOTA IMPORTANTE:

¡Tener en cuenta las indicaciones de los fabricantes de vehículos!

En algunos modelos de Renault y Nissan, OE monta un anillo de poliamida para asegurar la articulación axial. Dado que el anillo de poliamida es aplastado durante el montaje, éste tiene que ser sustituido después de cada desmontaje.

Además, OE prescribe obligatoriamente la sustitución de este anillo.

Por eso, como su socio de servicio RUVILLE adjunta todos los anillos de poliamida que vienen al caso a las articulaciones axiales afectadas.

La asignación correcta se efectúa por el color del anillo desmontado.



Figura 1: Articulación axial y anillos de seguridad 915597



INFORMACIÓN

Encontrará las piezas de repuesto correspondientes en nuestro catálogo online, en www.ruville.de. Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.