

# SUSTITUCIÓN DE LOS BRAZOS DE SUSPENSIÓN DELANTEROS 935426 + 935427 (PQ35)

INFORMACIÓN TÉCNICA N.º 1115

## FABRICANTE DEL VEHÍCULO/MODELO:

<b>Audi</b>	A3 8P
<b>SEAT</b>	Altea 5P; Leon 1P; Toledo 5P
<b>Skoda</b>	Octavia II 1Z, Superb 3T
<b>VW</b>	Caddy III 2K; Golf V 1K 5M

## NÚMERO DE ARTÍCULO:

No.	RUVILLE-No.	OE-No.
1	937812 (actual)	1K0407151BC
2	937813 (actual)	1K0407152BC
3	935426 (sustituido)	1K0407151AB
4	935427 (sustituido)	1K0407152AB

### NOTA IMPORTANTE:

La sustitución solo es compatible hacía adelante. Por lo que en las reparaciones han de sustituirse los brazos de suspensión en el lado izquierdo y derecho del vehículo.

Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Volkswagen AG ha cambiado el diseño de los brazos de suspensión de chapa delanteros de los modelos de la plataforma PQ35.

La hasta ahora vigente versión con soldadura múltiple (imagen 1) ha sido sustituida por brazos de suspensión de una sola pieza de chapa de embutición profunda (imagen 2).

RUVILLE se suma a estas medidas y procede a realizar las siguientes sustituciones:

9354.26 en 937812 (lado izquierdo)

9354.27 en 937813 (lado derecho)



Imagen 1: versión antigua



Imagen 2: versión actual



### INFORMACIÓN

Encontrará las piezas de repuesto correspondientes en nuestro catálogo online, en [www.ruville.de](http://www.ruville.de). Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.