

SOSTITUZIONE DEI BRACCI TRASVERSALI ANTERIORI 935426 + 935427 (PQ35)

INFORMAZIONI TECNICHE N. 1115

FABBRICANTE / MODELLO:

Audi	A3 8P
SEAT	Altea 5P; Leon 1P; Toledo 5P
Skoda	Octavia II 1Z, Superb 3T
VW	Caddy III 2K; Golf V 1K 5M

ARTICOLI INTERESSATI DALLA MODIFICA:

N.	N. RUVILLE	N. OE
1	937812 (attuale)	1K0407151BC
2	937813 (attuale)	1K0407152BC
3	935426 (sostituito)	1K0407151AB
4	935427 (sostituito)	1K0407152AB

AVVERTENZA IMPORTANTE!

La sostituzione è compatibile solo verso l'alto. In caso di riparazione si devono quindi sostituire i bracci sul lato sinistro e destro della vettura.

Rispettare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Nei modelli della piattaforma PQ35, la Volkswagen AG ha modificato il design dei bracci trasversali anteriori in lamiera.

La versione precedente composta da più elementi saldati (foto 1) è stata sostituita da un braccio trasversale in monolamiera imbutita (foto 2).

RUVILLE si adegua a questa misura e procede alla sostituzione come segue:

935426 in 937812 (lato sinistro)

935427 in 937813 (lato destro)



Foto 1: modello vecchio



Foto 2: modello nuovo



INFORMAZIONI

Per i relativi ricambi si rimanda al nostro Catalogo online del sito www.ruville.de. Ove si fa riferimento ai codici dei ricambi dei produttori dei veicoli, serve solo ai fini del confronto.