



SERVICE INFO – EvR 1757



Upute za postavljanje

pri zamjeni ležaja kotača/zgloba pogonskog vratila

Proizvođači:	Volvo	
Ruville br.:		
850	6517	Set ležaja kotača
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	6523	Set ležaja kotača
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	6526	Set ležaja kotača
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	76501 i 76501S	Pogonsko vratilo zglob/set
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	76502 i 76503S	Pogonsko vratilo zglob/set



Slika 1

Problem:

Vibracije i zvukovi pucanja nakon postavljanja ležaja kotača ili zamjene zgloba pogonskog vratila.

Uzrok:

Nakon što je zglob pogonskog vratila ponovno postavljen, ostaje minimalna zračnost između ležaja kotača/utora zgloba pogonskog vratila.

To u određenim okolnostima može uzrokovati prethodno navedene probleme kod navedenih vozila.

Rješenje:

Nanesite 3-4 mm široku kuglicu (Volvo ljepilo za metal, br. dijela 1161370) oko vanjskog ruba utora.

Odgovarajući rezervni dijelovi tvrtke RUVILLE dostupni su u našem mrežnom katalogu na stranici www.ruville.de ili u sljedećem izdanju kataloga na CD-u.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite li više? Mi Vam možemo pomoći!

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Egon von Ruville GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg / Germany
Phone: +49 40 733 44-0
www.ruville.com

