



Modifikation des Schwungrads / Flywheel modification / Modification du volants moteur / Modificación del volante del motor

Art.-Nr. 1882 600 116




Abb. 1: Schwungrad / Flywheel / Volant Moteur/ Volante del motor



Die innere Vertiefung des Schwungrads muss auf eine Tiefe von 36,6 mm nachgearbeitet werden (Abb.1).



The flywheel's inner recess must be refinished to a depth of 36.6 mm (Abb.1).



La gorge intérieure du volant moteur doit être modifiée pour obtenir une profondeur de 36,6 mm (Abb.1).



La cavidad interior del volante del motor debe rectificarse para obtener una profundidad de 36,6 mm (Abb.1).



www.zf.com/serviceinformation