



# VKBA 7455

Τεχνικό Φυλλάδιο - Μάιος 2009

VKBA 7455



SUZUKI Grand Vitara 1.6, 2.0, 2.5 με ABS



Ο δακτύλιος ABS μπορεί να καταστραφεί κατά την αντικατάσταση του ρουλεμάν – ειδικά όταν αποσυναρμολογείται ο άξονας για ευκολότερη πρόσβαση στα εξαρτήματα.



Ως λύση, η SKF προσφέρει μια επιλογή από σετ για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των μηχανικών.

Σετ VKBA 7455 - περιλαμβάνει δακτύλιο ABS - χρησιμοποιείται αν ο δακτύλιος ABS έχει φθαρεί η καταστραφεί.

Το σετ VKBA 3924 - δεν περιλαμβάνει δακτύλιο ABS - χρησιμοποιείται αν ο δακτύλιος ABS δεν έχει καταστραφεί, άρα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

## VKBA 7455

| Εξάρτημα                | Ποσότητα |
|-------------------------|----------|
| Ρουλεμάν                | 1        |
| Διαχωριστικός δακτύλιος | 1        |
| Τσιμούχα                | 1        |
| Δακτύλιος ABS           | 1        |

## Περιεχόμενο σετ VKBA 7455

### Περιεχόμενο σετ VKBA 3924



Τσιμούχες



Διαχωριστικός δακτύλιος




Ρουλεμάν



Δακτύλιος ABS

## Σχέδιο άξονα – με ABS



® Η SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© SKF Group 2009

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχομένων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

