



VKJA 5756

Τεχνικό Φυλλάδιο – Δεκέμβριος 2010

VKJA 5756



Renault



Τεχνική ενημέρωση: Οδηγίες αντικατάστασης του VKJA 5756



Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει τις οδηγίες αντικατάστασης του εξωτερικού μπιλιοφόρου σε Renault LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (K56C/H).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56A/B)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.0 (B56C/H/N)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56Z)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.0 (K56C/H)

Χρόνος αντικατάστασης

Μπιλιοφόρος VKJA 5756

Αριστερός τροχός: 2 h 15 min
Δεξιός τροχός: 2 h 25 min



Πάντα να ακολουθείτε τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας όταν πραγματοποιείτε επισκευές.




VKJA 5756: Αφαίρεση του μπιλιοφόρου

1. Αφαιρέστε το ημιαξόνιο σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.



2. Τοποθετήστε το ημιαξόνιο σε μέγγενη (με αλουμινένιες ή προστατευτικές σιαγώνες). Αφαιρέστε το εσωτερικό και εξωτερικό κολάρο Έπειτα, κόψτε τη φούσκα και αφαιρέστε την.

3. Κρατήστε τον μπιλιοφόρο και τραβήξτε τον από τον άξονα κτυπώντας ελαφρά με ένα σφυρί.



4. «Ανοίξτε» και αφαιρέστε την ασφάλεια με πένσα αφαίρεσης ασφαλειών.

VKJA 5756: Εγκατάσταση του νέου μπιλιοφόρου



1. Βάλτε το μικρό σφικτήρα στον άξονα. Σπρώξτε τη φούσκα στον άξονα.

2. Ρυθμίστε τη νέα ασφάλεια στην αυλάκωση του άξονα. Συμβουλή: Για να την κρατήσετε στην αυλάκωση χρησιμοποιήστε σφικτήρα (μην τον σφίξετε υπερβολικά!)



3. Πιέστε το νέο μπιλιοφόρο στον άξονα. Κτυπήστε ελαφρά με μια ματσόλα μέχρι η ασφάλεια να ασφαλίσει στην αυλάκωσή της στον εσωτερικό δακτύλιο του μπιλιοφόρου. Αφαιρέστε το σφικτήρα.

4. Βάλτε τη φούσκα στη θέση της και γεμίστε με όλο το γράσο που παρέχεται.



5. Τοποθετήστε το μικρό σφικτήρα και σφίξτε τον με το κατάλληλο εργαλείο. Τραβήξτε τη φούσκα στον μπιλιοφόρο.

6. Τοποθετήστε το μεγάλο σφικτήρα και σφίξτε τον με το ίδιο εργαλείο.

