



VKPC 81626

Teknik Bülten – Nisan 2011

VKPC 81626



AUDI A3, A4, A6, FORD Galaxy, SEAT Alhambra, Altea, Exeo, Leon, Toledo
SKODA Octavia, Superb, VW Bora, Caddy, Eos, Golf, Jetta, New Beetle,
Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran



OE/SKF Su pompası dizayn gelişimi

MARKA	MODEL	MOTOR	MOTOR KODLARI
AUDI	A3, A4, A6	1.9 TDI	AJM, ASZ, ATD, ATJ, AVB, AVF, AWX, AXR, BKE, BRB
	A3, A3 Convertible, A4, A4, Convertible, A6	2.0 TDI	BMM, BPW, BRC, CAGA, CAGB, CAGC, CBAB, CFFB, CMEA
FORD	Galaxy (WGR)	1.9 TDI	AUY, VW19PPD, ANU, VW19NPD
SEAT	Alhambra, Leon, Toledo	1.9 TDI	ANU, ASZ, AXR, AUY, BVK
	Alhambra, Altea, Altea XL, Exeo, Leon, Toledo	2.0 TDI	BMM, BRT, CAGA, CAGB
SKODA	Octavia	1.9 TDI	ASZ, ATD, AVB, AVF, AWX, AXR, BPZ, BSV
	Octavia, Superb	2.0 TDI	BMM, BMP, BSS, BWW
VW	Bora, Golf IV, New Beetle, Passat, Sharan	1.9 TDI	AJM, ANU, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AWX, AXR, BEW, BVK
	Caddy, Eos, Golf V, Golf VI, GolfPlus, Jetta, Passat, Passat CC, Scirocci, Sharan, Tiguan, Touran	2.0 TDI	BGW, BHW, BMM, BMP, BRT, BVH, CBAA, CBAB, CFFB, CBDB, CBDC

OE özellikleri ile uyumlu olarak SKF VKPC 81626 su pompasının dizaynı değişmiştir.

- Bir önceki dizayn: 038 121 011 C su pompası gövdesinde köşesi bulunmamaktadır.
- Yeni Dizayn: 038 121 011 J su pompası gövdesinde köşe bulunmaktadır.

Su pompasonon gövdesinde artık bir köşe (aşağıdaki resimlerde görebilirsiniz) bulunmaktadır ve VW teknik departmanının yeni su pompasının montajı ile ilgili tavsiyeleri doğrultusunda, bazı durumlarda üsteki plastik kapak kesilerek su pompası takılmalıdır.



Bir önceki SKF köşesiz dizayn



038 121 011 C

Yeni SKF köşeli dizayn



038 121 011 J

Yeni OE su pompası



038 121 011 J

Gerekli durumlarda plastik kapak kesilmelidir



© SKF Grubunun müseccel markasıdır.

© SKF 2010

Bu yayının içeriğinin telif hakkı yayıncıya aittir ve tamamen ya da kısmen çoğaltılması izne tabidir. Her ne kadar bu yayındaki bilgilerin doğruluğu konusunda mümkün olan her çaba gösterilmişse de, bu yayının içeriğinin kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı ve neticeten meydana gelebilecek hasar veya zararlardan SKF herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.

