



VKPC 86450

Technická informace – Únor 2015

VKPC 86450



RENAULT Espace IV, Vel Satis (3.0 Dci)
Opel/Vauxhall Vectra C/Mk II, Signum (3.0 V6 CDTI)
Saab 9-5 (3.0 TiD)



SKF upravuje materiál těsnění



Renault OE č: 77 01 474 006
Opel/Vauxhall OE č: 13 34 144 – 97730781
Saab OE č: 5956107



TPro snazší montáž vodní pumpy u motoru V6 je současné papírové těsnění, prodávané s touto pumpou již mnoho let, nahrazeno tuhou raženou kovovou verzí.

Sady s papírovým těsněním budou postupně vyprodávány a nahrazovány sadou s kovovým těsněním. Okamžitá změna typu těsnění není nutná, oba typy jsou technicky plně vyhovující.

Doporučení při výměně vodní pumpy


Dávejte pozor abyste během montáže nezaměnili šrouby (A) + (B), protože tím může dojít k úniku chladicí kapaliny do olejové vany. Po zpětném namontování zatěsněného krytu rozvodů není takový únik ani vidět.

Pozor! Dávejte pozor na správnou délku šroubů a jejich umístění včetně správného utahovacího momentu, protože při nedodržení přesného postupu může dojít k úniku chladicí kapaliny.

Utahovací momenty:

A delší šrouby = 11 Nm

B kratší šrouby = 11 Nm



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF je registrovaná známka SKF Group.

© SKF Group 2015
Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrola správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péči, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

