



VKPC 86450

Teknisk bulletin – Februari 2015

VKPC 86450



RENAULT Espace IV, Vel Satis (3.0 Dci)
Opel/Vauxhall Vectra C/Mk II, Signum (3.0 V6 CDTI)
Saab 9-5 (3.0 TiD)



SKF anpassning till materialinnehåll i packning



Renault OE Nr: 77 01 474 006
Opel/Vauxhall OE Nr: 13 34 144 – 97730781
Saab OE Nr: 5956107



För att underlätta montering av vattenpumpen på denna VS motor har den nuvarande packningen av grafitpapper ersatts av en styv stansad metallversion.

SKFs lager av denna produkt kommer att bytas ut genom den normala försäljningsprocessen eftersom den nuvarande packningen av grafitpapper fortfarande är en fullvärdig teknisk lösning för applikationen och konstruktionen av vattenpumpen.

Tips vid byte av vttenpump


Var försiktig så att inte bultarna (A) + (B) förväxlas under montering då detta kan leda till läckage av kylvätska ut i oljetråget. Observera att efter återmontering av kamdrevskåpan kan inte läckage upptäckas.

OBS! Notera betydelsen av de två bultarnas olika längd och vikten av att montera dem på deras respektive positioner åtdragna med korrekt åtdragningsmoment. Om monteringsprocessen inte följs korrekt kan läckage uppstå.

Åtdragningsmoment::

A långa bultar = 11 Nm

B korta bultar = 11 Nm



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF är ett varumärke registrerat av SKF-koncernen.

© SKF-koncernen 2015
Eftertryck – även i utdrag – får ske endast med SKF:s medgivande. Uppgifterna i denna trycksak har kontrollerats med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något ansvar för eventuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en konsekvens av användningen av informationen i denna trycksak.

