



VKPC 95898

Boletim Técnico – Março de 2011



HYUNDAI Elantra, i20, i30, i30 CW Estate
KIA Carens II, Cerato, CEE'D Hatchback, CEE'D Estate, SOUL



EVOLUÇÃO DE DESENHO DE EQUIPAMENTO ORIGINAL/SKF
VKPC 95872 substituído por VKPC 95898



OE #: HYUNDAI / KIA 25100 2B000 substituído pelo 25100-2B700.

MARCA	MODELO	MOTOR	CÓDIGOS DE MOTOR
HYUNDAI	Elantra, i20, i30, i30 CW Estate	1.4, 1.6	G4ED-G, G4GA,
KIA	Carens II, Cerato, CEE'D Hatchback, CEE'D Estate, SOUL	1.4, 1.6	G4FC, G4FA, G4ED


O Fabricante de Equipamento Original da HYUNDAI alterou o desenho da bomba de água nos modelos mais antigos.

A HYUNDAI deixou de fornecer a bomba de água antiga, equivalente à VKPC 95872 que era utilizada nos modelos de 2000-2006. A HYUNDAI recomenda a substituição da bomba de água antiga pela bomba com novo desenho + instalação da nova polia, para garantir que é mantido o alinhamento correcto da correia e da instalação.


Para seguir as especificações dos fabricantes de automóveis, a SKF oferece a bomba de água equivalente com a polia para poder abranger os modelos antigos, conforme as instruções da Hyundai.



DESENHO ANTIGO



DESENHO NOVO



DESENHO DA POLIA NOVA



+



A nova polia é necessária para manter o alinhamento correcto da correia.

© SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

© Grupo SKF 2011
O conteúdo desta publicação é de copyright do editor e não pode ser reproduzido (nem mesmo parcialmente) a menos que tenha sido dada permissão. Todo cuidado foi tomado no sentido de assegurar a precisão das informações contidas nesta publicação, mas nenhuma responsabilidade pode ser aceita por qualquer perda ou dano, seja direto, indireto ou conseqüente, decorrente do uso das informações aqui contidas.