

# Unterschied der Steuerkettensätze MCK0390 / MCK0392 und MCK1070

Der Steuerkettensatz MCK1070 vervollständigt die Abdeckung an Fahrzeugen, die nicht durch die Steuerkettensätze MCK0390 und MCK0392 abgedeckt sind. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge der Marken HYUNDAI und KIA, die ab dem Jahr 2010 produziert wurden und mit einem Dieselmotor von 1.100 bis 1.700 ccm CRDi ausgestattet sind.

Bei den betroffenen Fahrzeugen wurden seitens des Herstellers bei zwei Komponenten Änderungen vorgenommen: bei der **oberen Führungsschiene** ① und beim **Zahnrad der Einspritzpumpe** ②.

Unten abgebildet: Bilder der veränderten Komponenten mitsamt OE-Referenzen.

## MCK0392



Das Zahnrad der Einspritzpumpe in diesem Kit weist eine glatte Vorderseite auf. Auf der Rückseite hingegen ist eine kleine Stufe zu sehen. Die Bohrung ist ohne Nut.


VORDERANSICHT



RÜCKANSICHT



## MCK1070



Das Zahnrad der Einspritzpumpe in diesem Kit weist eine kleine Stufe auf der Vorderseite auf. Auf der Rückseite befindet sich eine erhöhte Kante. Die Bohrung hat eine Nut.

Die Welle der Einspritzpumpe weist einen Zahn auf, die mit der Nut in dem Zahnrad übereinstimmt.

VORDERANSICHT



RÜCKANSICHT

