

febiEXAKT



Шенкел за ABS

febi no. 19100

Оригинален по. 655 332 02 01

приложение в:
Mercedes-Benz



>> ПРОБЛЕМ:

ABS пръстенът се трие в шенкела на височината на ABS датчика. Ако се получи повишено износване на материала на пръстена, датчикът няма вече да отчита правилно ABS сигнала.

>> РЕШЕНИЕ:

febi bilstein предлага новата версия, произведена в собствените цехове, под febi номер 19100. Като алтернатива за автомобили без ABS система, старата версия на шенкела ще продължи да се предлага под специалния febi номер 81555.



>> ПРИЧИНИ:

При първата версия, разстоянието което ОЕ имаше между шенкела и ABS пръстена беше твърде малко. Ето защо по време на движение на автомобила ABS пръстена се трие в шенкела.

Благодарение на възникналите проблеми бяха направени технически корекции. Въпреки това оригиналният номер не се промени и затова не може да се установи разликата между новата и старата версия.



febi no. 19100



febi no. 81555