

febiEXAKT



Draagarmlager

febi nr. 31253

Vergel. nr. 1K0 407 183 E

passend voor:

VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Skoda Fabia (6Y/5J)



>> PROBLEEM:

Tijdens het rijden treden in de omgeving van de as kloppende of krakende geluiden op.

>> OORZAAK:

De draagarmlagers van de voertuigfabrikant zijn vaak niet sterk genoeg. Bovendien wordt de levensduur nog verkort door slechte wegen en barre weersomstandigheden. De oorspronkelijk ingebouwde versie (vergel.nr 6Q0 407 183 A) had twee rubber-randen (afbeelding 1), die bij ongunstige belastingen konden scheuren (afbeelding 2). Deze variant werd bij VW afgekeurd en vervangen.

>> OPLOSSING:

Febi bilstein adviseert het gebruik van het nieuwe draagarmlager febi 31253 (vergel.nr 1K0 407 183 E). Het versterkte lager heeft vier rubberranden en doorstaat zware belastingen, zelfs bij slechte wegen en barre weersomstandigheden (afbeelding 3).

>> OPGELET:

Het draagarmlager van febi bilstein kan niet alleen in de console van het Polo-platform ingeperst worden, maar ook in de lagerbrug van het Golf 5-platform – ook bijv. in de Audi A3 (8P), Seat Altea (5P), Skoda Octavia (1Z) of VW Golf (1K).

>> INBOUWINSTRUCTIES:

De inbouwpositie van het draagarmlager is gewijzigd. Waar voorheen een rubberrand bepalend was voor de montage, is het nu van groot belang de exacte inbouwpositie te respecteren. U vindt alle details op het informatieblad dat u in de doos vindt.



defect lager



febi nr. 31253

febi Benelux NV

Bouw 18 | 9255 Buggenhout | Belgium

Tel. +32 52 399039

Fax +32 52 330393

E-Mail info@febi.be

Voertuigreparatie. Onze voorsprong maakt voor u het verschil.™ www.febi.com

