

febiEXAKT



Salıncak Burcu

febi no. 31253

Karşıl No. 1K0 407 183 E

Uygun olduğu araç tipleri:
VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Skoda Fabia (6Y/5J)



>> SORUN:

Aracın dönüşlerinde çarpma ya da kırılma sesine benzer sesler meydana gelmesi.

>> SEBEP:

Araç üreticisi tarafından üretilen salıncak burçları çok dayanıklı değildir. Kötü yol ve hava şartları nedeniyle de parçanın ömrü kısalmaktadır. Orjinal versiyon parça (karşıl no: 6Q0 407 183 A) 2 adet lastik kola sahipti (Resim 1) ve bu kollar aşırı yük durumunda rahatlıkla kopabiliyordu (Resim 2). Bu nedenle bu parça VW tarafından geri çekilmiş ve yerine başka ürün yerleştirilmiştir.

>> ÇÖZÜM:

febi bilstein'in tavsiyesi; yeni salıncak burcu febi no: 31253 (karşıl No. 1K0 407 183 E) ürününün kullanılmasıdır. Kuvvetlendirilmiş yeni salıncak burcu 4 adet lastik kola sahiptir ve ağır yüklere, kötü yol ve hava şartlarına karşı oldukça dayanıklıdır (Resim 3).

>> DİKKAT:

febi bilstein'in salıncak burcu sadece aşağıdaki araçların salıncak burç braketlerine takılamamaktadır. Polo, Audi A3 (8P) , Seat Altea (5P) , Skoda Octavia (1Z) , VW Golf 5 (1K).

>> MONTAJ NOTU:

Salıncak burcunun montaj pozisyonu değişmiştir. Eski versiyonda lastik kollardan birisi, montaj için belirlenmişti. Yeni versiyon ürün takılırken, ürünün doğru pozisyonda takıldığına dikkat edilmesi gerekir. Parçayı takarken lütfen kutunun içerisinde bulunan febi info dokümanındaki bilgileri dikkate alınız.



1

Eski



2

Eski

Hatalı Salıncak Burcu



3

Yeni

febi no. 31253

febi TR Otomotiv Yedek Parça

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza

No:6 Cat:10 D:88, 34758 Ataşehir / İstanbul / Turkey

Tel. +90 216 629 06 00

Fax +90 216 629 06 10

E-mail infotr@febi.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com

