



febiEXAKT



قرص مزود بطلاء الألماسي

febi Nr. 31815

رقم مقارنة 074 105 193

مناسب لـ

**Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4
Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II**



<< مشكلة:

قرص الحزام ينزلق رغم الاستبدال.

<< سبب:

لم يتم تبديل القرص الألماسي عن إستبدال قرص السير.

<< حل:

يتواجد القرص الألماسي بين عجلة السير المسننة و قرص السير المنفصل ويدعم بذلك نقل القوى بشكل سليم. حتى إذا تم شد برغي العمود المرفقي بشكل صحيح طبقا للتعليمات لا يمكن عند عدم إستخدام القرص الألماسي منع إنزلاق قرص السير المنفصل، لأنه لا يقدم نفس النقل المستمر مثل القرص الألماسي (المجدد).

لذلك يكون تركيب و/أو إستبدال القرص الألماسي ضروري جدا.

لدى القرص الألماسي من febi bilstein طلاء من النيكل - ألماس ذات جودة عالية، وهذا يمنع الدوران الخارج عن السيطرة لقرص السير. بالإضافة الى ذلك يضمن نقل الحركة بشكل أمثل.

وبذلك يمكن أن يتم تجنب التلفيات الناتجة عالية الكلفة، فإن أطقم febi لتصلح مخدمات الإهتزازات تحتوي على القرص الألماسي لسيارات Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/T4 und Audi A6 مباشرة.

قرص مزود
بطلاء الألماسي



febi Nr. 31815

رقم مقارنة 074 105 193

طقم التصليح
قرص السير



febi Nr. 31858

رقم مقارنة 074 105 251 C S1

febi Nr. 31857

رقم مقارنة 074 105 251 J S1