



febiEXAKT




Podložka klikového hřídele s diamantovým povrchem

febi Nr. 31815

Nahrazuje č. 074 105 193

vhodný pro:

**Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II,
VW Crafter/T4 a Audi A6**



>> PROBLÉM:

Stále prokluzuje i po výměně řemenice.

>> CAUSE:

The diamond-coated crankshaft washer was not replaced when the belt pulley was replaced.

>> ŘEŠENÍ:

Podložka klikového hřídele s diamantovým povrchem se nachází mezi řemenicí rozvodů a TVD řemenicí klikového hřídele, kde napomáhá rovnoměrnému přenosu hnací síly. V případě, že centrální šroub řemenice je dotažen předepsaným utahovacím momentem a není použita podložka s diamantovým povrchem, není řemenicí zabráněno v prokluzování a není zajištěn stejný kontinuální přenos hnací síly, jako při použití (vyměněné) podložky s diamantovým povrchem.

Proto je nezbytně nutné používat, v případě potřeby vyměnit, podložku klikového hřídele s diamantovým povrchem.


febi bilstein podložka klikového hřídele má velmi kvalitní nikl-diamantový povrch, který zabraňuje řemenicí v protáčení. Navíc je zaručen optimální přenos výkonu.

Aby se zabránilo nákladným následným škodám, febi opravné sady tlumiče vibrací pro Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/T4 a Audi A6 obsahují podložky klikového hřídele s diamantovým povrchem.

Podložka klikového hřídele s
diamantovým povrchem

febi Nr. 31815

Nahrazuje čísla 074 105 193



TVD opravná sada řemenice
klikového hřídele

febi Nr. 31858

Nahrazuje čísla 074 105 251 C S1

febi Nr. 31857

Nahrazuje čísla 074 105 251 J S1



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel. +49 2333 911-0

Fax +49 2333 911-444

E-Mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com

