



febiEXAKT



Rondella con rivestimento diamantato

febi Nr. 31815

rif. comp. 074 105 193

Adattabile per
**Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4,
Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II**



>> PROBLEMA:

Nonostante venga sostituita la puleggia continua a slittare.

>> CAUSA:

La rondella diamantata non è stata sostituita quando è stata cambiata la puleggia.

>> SOLUZIONE:

La rondella diamantata è posizionata tra l'ingranaggio e la puleggia e facilita la trasmissione di potenza. Anche un bullone ruota albero motore correttamente avvitato non può impedire lo slittamento della puleggia se non viene impiegata la rondella diamantata, poiché non è in grado di fornire quella trasmissione continua di potenza che invece garantisce la rondella diamantata (sostituita).

Pertanto è assolutamente indispensabile utilizzare e – se necessario - sostituire la rondella con rivestimento diamantato.

La rondella diamantata febi bilstein possiede un rivestimento di nickel/diamante di elevata qualità, che impedisce lo slittamento della puleggia stessa.

Inoltre viene assicurata una trasmissione di potenza eccellente.

Al fine di evitare danni dispendiosi la rondella diamantata è già inclusa nei kit riparazione smorzatore febi adattabili per Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/T4 e Audi A6.

Rondella con
rivestimento diamantato



Nr. febi 31815

rif. comp. 074 105 193

Kit. rip. puleggia



Nr. febi 31858

rif. comp. 074 105 251 C S1

Nr. febi 31857

rif. comp. 074 105 251 J S1