

Nici un compromis privind calitatea - cu amortizoarele de vibrații torsionale pentru arbori cotiți de la febi

Vibrațiile torsionale ale arborelui cotit au un efect negativ asupra fiabilității și a duratei de viață a motoarelor cu ardere internă. Aceste vibrații, în cazul în care nu sunt amortizate în mod eficient, conduc la creșterea uzurii atât a accesoriilor antrenate de motor cât și a mecanismului bielă-manivelă având ca rezultat final o durată de viață redusă a motorului.

În cazul amortizorului de vibrații torsionale febi pn 46420 vibrațiile sunt amortizate între masa secundară (inelul rotativ) și masa primară (carcasa). În conformitate cu principiile curgerii viscoase, uleiul siliconic este forțat la curgere în spațiul dintre inelul rotativ și carcasă, rezultând astfel un efect de amortizare.

În cazul în care amortizorul de vibrații torsionale este defect, de exemplu ca urmare a scurgerii / pierderii de ulei siliconic, acesta trebuie înlocuit cât mai curând posibil pentru a se evita daunele indirecte ce pot fi produse asupra mecanismului bielă-manivelă al motorului și a componentelor auxiliare acționate prin curea.

febi Cod 46420



Pentru:
Mercedes-Benz Actros I, II, III
Mercedes-Benz Bus O580 Travego
Setra Series 4

Cod OE 541 030 01 03

Pentru mai multe piese de schimb febi va rugam vizitati: www.trucks.febi-parts.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Tel. +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
E-Mail info@febi.com
febi is a bilstein group brand

www.febi.com

