



febi

Tipp

Kompletno rešenje za Ford Mondeo 1+2!



Kroz konstruktivne promene prednjeg ležišta stabilizatora od strane proizvođača vozila, dolazi do problema prilikom montaže tj. ugradnje nosača stabilizatora (febi 21855).

Nekadašnji polukružni oblik, kao i kod originalnog dela, promenjen je u ravan oblik (3.slika).

Samim tim je potrebno i da se promeni šelna (febi 27355). Da bi obezbedili stručnu popravku, uvek treba vršiti zamenu nosača stabilizatora u paru.

Set nosača stabilizatora sa šelnom febi 27400

Ovaj set popravke pored nosača stabilizatora sadrži i odgovarajuće šelne, dodati su i vijci klase 10.9.

Tako da smo obezbedili brzu zamenu nosača stabilizatora! Pitajte Vašeg febi partnera za rezervne delove febi bilsteina! Sve rezervne delove možete naći na adresi www.febi.com



Set nosača febi 27400

