

Soluciones rentables para la reparación!

En el VW Touareg y el Porsche Cayenne a veces se pueden escuchar ruidos y sentirse fuertes vibraciones en el compartimento de pasajeros dependiendo de la carga. Una razón para esto puede ser un rodamiento defectuoso o desgastado en el apoyo del árbol de transmisión. El caucho del soporte puede partirse debido al desgaste, lo que conlleva los ruidos y vibraciones antes mencionados. Esto impide que el rodamiento pueda sujetar el árbol y como resultado debe ser reemplazado.



Nota!

El soporte de apoyo no puede encontrarse por separado en el fabricante original y sólo se puede pedir conjuntamente con el árbol de transmisión. Esto hace que la reparación sea muy cara.

febi bilstein tiene la solución para una reparación oportuna y eficiente:

El soporte de apoyo no puede encontrarse por separado!

Válido para :

VW Touareg hasta el año de construcción 2010

Porsche Cayenne hasta el año de construcción 2010

Referencia 955 421 020 14 SK

Referencia 7L0 521 102 N SK

Esto ahorra dinero a los clientes porque, naturalmente, un solo componente es más barato que una unidad completa.

Regístrese ahora en el boletín oficial febi bilstein y reciba la última información técnica automáticamente por correo electrónico!

Más información en: www.febi.com

Simplemente solicite piezas de repuesto de febi bilstein.

Puede encontrar la gama completa en: www.febi-parts.com

febi N.º 38548

