


Совет от febi



Удачное решение для быстрого ремонта!

Одна сторона всего за 30 минут при помощи
ремонтного комплекта несущих шарниров компании febi для всех автомобилей Renault Laguna 2, Espace 4, Trafic 2, Vel Satis, Opel Vivaro, Nissan Primastar

febi № 22265 • сравнительный № 77 01 476 576

Кто не знаком с этой проблемой: манжета несущего шарнира данных моделей автомобилей рвется особенно быстро, и смазка вытекает. Деталь приходится заменять. Данный дефект находится под пристальным вниманием любой генеральной проверки и знаком Объединению технического надзора Германии (ТЖ) и другим учреждениям по проверке и сертификации.

Кто хочет сэкономить время и деньги, может произвести ремонт несущего шарнира и БЕЗ демонтажа и замены поперечного рычага подвески. Для этого необходимо только просверлить и снять крепежные заклепки несущего шарнира.

Для этих целей компания febi bilstein предлагает ремонтный комплект 22265, содержащий, помимо несущего шарнира, монтажный комплект (включает в себя 3 соединительных болта, 3 самоконтрящиеся гайки).

Экономящий время и деньги ремонт несущего шарнира при помощи ремонтного комплекта, кстати, очень популярен: полгода назад компания febi, первая из производителей запасных деталей, включила в свой ассортимент эту деталь, ставшую бестселлером.

Спрашивайте своего партнера febi о запасных деталях компании febi bilstein. Все предлагаемые детали можно посмотреть на www.febi.com

